



**Republica Bolivariana de Venezuela
Instituto Universitario de Tecnología de
Administración Industrial (I.U.T.A.)
Extensión Valencia-Ampliación San Joaquín**

Evaluación de las Causas que Originan la Corrosión en el Tramo de Tubería HDAY- 3 de la Refinería Amuay – Cardón Estado Falcón.



**Autor: Br. Héctor J. Chirinos C.
Asesor Técnico: Rojas Eduardo.
Asesor Metodológico: Aramburu Olson.**

RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito, Evaluación de las Causas que Originan la Corrosión en el Tramo de Tubería HDAY- 3 de la Refinería Amuay – Cardón Estado Falcón. La investigación fue realizada bajo la modalidad de investigación aplicada y explicativa, por que tiene como principal intención, describir en forma objetiva y precisa el fenómeno de la corrosión, así como también trata de dar un conocimiento pleno de sus causas y consecuencias. De esta forma esta incorporado al diseño de campo, ya que las muestras fueron tomadas directamente de la zona estudiada. Para facilitar el proceso de recolección de datos, como instrumentos básicos del desarrollo de la investigación, se seleccionaron la observación directa y un cuestionario de preguntas y respuestas de carácter cerrado. La misma se aplicó a una población de 10 personas, y tomando como muestra el tramo HDAY- 3. De esta manera podemos concluir que, en las evaluaciones realizadas al ducto, coincide con el proceso de corrosión